



## WPD/WPHD/WPDE/WPHDE

Montageanleitung ..... 2

*Woltman parallel*

*Herausnehmbarer Messeinsatz (MID-konform)*

*Vorbereitet für die Zählerfernablesung*

Installation manual ..... 4

*Parallel Woltman meter*

*Replaceable measuring insert (according to MID)*

*Prepared for remote reading*



Paigaldusjuhend ..... 6

*Woltman parallelarvesti*

*Vahetatav mõõteelement (vastavalt MID)*

*Kauglugemise valmidus*

Manual de montaje ..... 8

*Contadores Woltman paralelos*

*Inserto de medición desmontable (en conformidad con MID)*

*Preparado para la lectura a distancia de contadores*

Istruzioni d'installazione e d'uso .... 10

*Contatori Woltman paralleli*

*Inserto di misurazione sostituibile*

*Predisposto per la telelettura*

Руководство по эксплуатации ..... 12

*Счётчик Woltman с параллельной осью турбинки*

*Извлекаемая измерительная вставка (конструкция сертифицирована по стандартам MID)*

*Подготовлен для дистанционного снятия показаний (систем телеметрии)*

## Produktbeschreibung

Großwasserzähler Typ WPD/WPHD für Kaltwasser bis 50 °C.  
Großwasserzähler Typ WPDE/WPHDE (Funkwasserzähler) mit werkseitig montiertem und konfiguriertem EDC-Funkmodul für Kaltwasser bis 50 °C.

## Verwendungszweck

Zur Messung von Trinkwasser bis 50 °C.

Zur Messung von sauberem Brauchwasser bis 50 °C.

## Lieferumfang


1 Wasserzähler, 1 Bedienungsanleitung.

## Bemerkung

Diese Montageanleitung richtet sich nur an qualifiziertes Fachpersonal.  
Grundlegende Installationsschritte sind daher nicht beschrieben.

## Zulässige Einbaulagen

Die Baureihe ist für die Einbaulagen horizontal und vertikal bestimmt.




## Installationsanleitung

- Die WP Baureihe wurde mit einer Strömungsempfindlichkeitsklasse U0/D0 zugelassen. Um jedoch die besten Messergebnisse zu erreichen, empfehlen wir die nationalen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
- Für die Baureihe WP werden als gerade Einlaufstrecke mindestens 3xDN empfohlen. Sollte keine ausreichende Einlaufstrecke vorhanden sein oder hinter Rohrkrümmern empfehlen wir einen Wabengleichrichter von ZENNER einzusetzen.
- Idealerweise sollten als Auslaufstrecke mindestens 2xDN vorhanden sein.
- Vor der Installation des Zählers ist die Rohrleitung sorgfältig zu spülen.
- Der Rohrleitungsquerschnitt sollte direkt vor und hinter dem Zähler nicht reduziert werden.
- Flanschdichtungen dürfen nicht in die Rohrleitung hineinragen.
- Es muss darauf geachtet werden, dass die Durchflussrichtung des Zählers mit der Durchflussrichtung der Rohrleitung übereinstimmt.
- Ventile oder sonstige Durchflussregulierungen sollten möglichst hinter dem Zähler montiert werden.
- Der Zähler sollte nicht an der höchsten Stelle der Rohrinstallation installiert werden, damit sich keine Luftblasen im Zähler bilden können und die Rohrleitung dadurch immer vollständig gefüllt ist.
- Der Zähler sollte ggf. durch einen entsprechenden Filter geschützt werden, damit keine Fremdpartikel, wie z. B. Steine oder Sand, in das Messgerät gelangen.
- Der Zähler muss vor Druckschlägen im Rohrnetz geschützt werden.
- Die maximale Medientemperatur darf die zulässigen 50°C für Kaltwasser nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen des Messeinsatzes durch Druckschläge zu vermeiden, muss die Rohrleitung nach der Installation langsam gefüllt werden.
- Es ist dafür zu sorgen, dass der Zähler spannungsfrei in der Rohrleitung eingebaut wird. Bei einem nicht spannungsfreien Einbau kann das Zählergehäuse beschädigt werden und es kann Wasser entweichen.
- Der Rohrleitungsdruck darf den zulässigen Betriebsdruck des Zählers nicht überschreiten, da dies zu Undichtigkeiten und Beschädigungen des Zählers führen kann.

- Um die Demontage des Zählers zu verhindern, empfehlen wir, die Anschlusschnittstelle mittels einer Benutzersicherung (Klebemarke, Verplombung o. ä.) zu sichern.

## Installationsanleitung für den Wechsel der metrologischen Einheit (Messeinsatz)



- Der Wechsel von austauschbaren, metrologischen Einheiten sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor dem Wechsel der metrologischen Einheit, die Rohrleitung sorgfältig spülen, druckseitig absperren und entleeren.
- Die richtige Übereinstimmung der Schnittstellen-Kennzeichnung auf der metrologischen Einheit und auf der vorgesehenen Schnittstelle ist zu überprüfen. Schnittstelle WP1 für DN50 - 150 bzw. Schnittstelle WP5 für DN200 - 300.
- Alte Dichtungen/Dichtringe sind unverzüglich nach Entfernen der metrologischen Einheit zu entfernen. Die entsprechenden Dichtflächen sind zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Zulaufbereich frei von Ablagerungen ist, da diese zu Abweichungen des Messergebnisses führen können, bevor eine neue metrologische Einheit eingebaut wird.
- Es sind ausschließlich nur Original-Dichtungen, die zusammen mit der metrologischen Einheit geliefert werden, zu verwenden. Diese sind vor dem Einbau auf Beschädigungen und Passgenauigkeit zu überprüfen.
- Bei der Verwendung von Schmiermitteln/Montagepasten für die Dichtungen muss sichergestellt sein, dass diese für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind.
- Die Befestigungsschrauben der metrologischen Einheit über Kreuz gleichmäßig anziehen (M12: DN50 – DN125 = 60Nm; M16: DN150 – DN300 = 85Nm).
- Die austauschbare metrologische Einheit muss mit der Anschlusschnittstelle (Gehäuse) mittels einer Benutzersicherung (Plombendraht) gegen Demontage des Messeinsatzes gesichert werden.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt ZENNER International GmbH & Co. KG, dass das Produkt mit der Prüfbescheinigungsnummern DE-15-MI001-PTB010 & DE-15-MI001-PTB011 den wesentlichen Anforderungen der Messgeräte-richtlinie 2014/32/EU entspricht.

Hiermit erklärt ZENNER International GmbH & Co. KG, dass die Produkte für Fernauslesung mit der Anwendung Drahtlose Kommunikation den wesentlichen Anforderungen der EG Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) entspricht.

Die Konformitätserklärung und die neuesten Informationen zu diesem Produkt können unter [www.zenner.de](http://www.zenner.de) abgerufen werden.


Technische Daten												WPD/WPDE						WPHD/WPHDE									
Nennweite	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300				
Dauerdurchfluss	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	25	40	40	63	63	100	100	250	400	400	630	630	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000				
Erreichbarer Messbereich	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R125H R200H R200H R200H R315H R315H										R315H	R160H R160H R160H R160H R160H R160H													
Standard Messbereich (*)	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R100H/63V												R100H/63V												
Überlastdurchfluss	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	31,25	50	50	78,75	78,75	125	125	312,5	500	500	787	787	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		
Mindestdurchfluss (**)	Q <sub>1</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,25/ 0,4	0,4/ 0,63	0,4/ 0,64	0,63/ 1,01	0,63/ 1,02	1,0/ 1,59	1,0/ 1,60	2,5/ 3,97	4,0/ 6,35	4,0/ 6,36	6,3/ 10,0	6,3/ 10,1	10,0/ 15,87	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88	10,0/ 15,88
Übergangsduchfluss (**)	Q <sub>2</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,4/ 0,63	0,64/ 1,02	0,64/ 1,03	1,01/ 1,61	1,01/ 1,62	1,6/ 2,54	1,6/ 2,55	4,0/ 6,35	6,4/ 10,16	6,4/ 10,17	10,08/ 16,0	10,08/ 16,1	16,0/ 25,4	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5	16,0/ 25,5
Druckverlust bei Q <sub>3</sub>	Δp	MPa	0,01	0,019	0,012	0,01	0,01	0,011	0,012	0,026	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		
Anlauf	-	l/h	65	65	65	110	110	150	150	350	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Anzeigebereich	min	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	max	m <sup>3</sup>	999.999								9.999.999								9.999.999								
Maximale Temperatur	-	°C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Betriebsdruck, max.	MAP	bar	16	16	16	16	10	16	16	16	16	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16		
Impulswertigkeit Reed	l/lmp.		100/ 1000								1.000/ 10.000								1.000/ 10.000								
Impulswertigkeit Modulatorscheibe	l/lmp.		10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
<b>Abmessungen und Gewichte</b>																											
Nennweite	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Baulänge (*)	L	mm	200	200	200	200/225	225	250	250	300	350	350	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
Höhe	H1	mm	135	135	135	143	143	152	152	183	215	215	267	267	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
Höhe	H2	mm	75	75	85	95	95	105	115	135	160	160	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193		
Gesamthöhe ca. (***)	H1+H2	mm	210	210	220	238	238	257	267	318	375	375	460	460	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		
Ausbauhöhe Messeinsatz	H3	mm	230	230	230	256	256	266	266	373	460	460	460	460	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		
Durchmesser Flansch	D	mm	165	165	185	200	200	220	210	285	340	340	405	405	395	460	460	445	445	445	445	445	445	445	445		
Durchmesser Lockkreis	D1	mm	125	125	145	160	160	180	250	240	295	295	355	355	350	410	410	400	400	400	400	400	400	400	400		
Anzahl Schrauben	Stück		4	4	4	8	4	8	8	8	12	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Schraubengröße	mm		M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M24	M24	M20	M24	M20	M24	M20	M24	M20	M24	M20	M24	M20		
Schraubenloch Durchmesser	mm		19	19	19	19	19	19	19	23	23	23	28	28	23	28	23	28	23	28	23	28	23	28	23		
Gewicht ca.	kg	10,5	10,5	11,8	13,4	13,4	16,9	20,1	31,5	49	49	68	68	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105		

(\*) Andere Messbereiche und Baulängen (ISO Baulängen) auf Anfrage

WPD / WPHD

(\*\*) Werte beziehen sich auf Standard Messbereich

(\*\*\*) Gesamthöhe WSDE + 18mm



**ZENNER International GmbH & Co. KG**

Römerstadt 6  
D-66121 Saarbrücken

Telefon +49 681 99 676-30  
Telefax +49 681 99 676-3100

E-Mail info@zenner.com  
Internet www.zenner.com

## Product description

Bulk water meter type Woltman WPD / WPHD for cold water up to 50° C.  
Bulk water meter type WPDE/WPHDE (radio water meter) with factory assembled and parameterized EDC radio module for cold water up to 50°C.

## Intended use

For the measuring of drinking water up to 50°C.

For the measuring of clean industrial water up to 50°C.

## Scope of delivery

1 water meter, 1 instruction manual.


## Remark:

These installation instructions are intended only for trained personnel.

Basic installation steps are therefore not described.

## Permissible installation positions

The WP series is intended for installation in the horizontal and vertical positions.




## Installation instruction

- The WP series has been approved at a flow sensitivity class U0/D0. However, in order to achieve the best results, we recommend observing the national regulations and accepted codes of practice.
- For WP series is recommended a straight inlet section of at least 3xDN. If there is no sufficient inlet section be present, or behind pipe elboWP, we recommend to use a honeycomb rectifier from ZENNER.
- Ideally, there should be a straight outlet section distance of at least 2xDN.
- Before installing the meter, the piping must be thoroughly flushed out.
- The pipe diameter should not be reduced, directly in front and behind the meter.
- Flange gaskets must not protrude into the pipe.
- It should be taken to ensure that the flow direction of the meter coincides with the flow direction of the pipeline.
- Valves or other flow regulation should be mounted as possible behind the meter.
- The meter should not be installed at the highest point of the pipe installation to prevent air bubbles in the meter and the pipeline is always completely filled.
- The meter should be protected against dirt particles like sand or stones by an appropriate filter.
- The meter must be protected against pressure bloWP in the pipeline network.
- The maximum temperature of the measured medium must not exceed the permissible 50°C for cold water.
- To avoid damage of the measuring insert by pressure surges, the pipeline must be filled slowly after installation.
- It is important to ensure that the meter is installed free of stress in the pipe. In a non-stress-free mounting the meter body may be damaged and water can escape.
- The pipeline pressure must not exceed the maximum working pressure of the meter, as this can lead to leaks and damage of the meter.
- To prevent the disassembly of the meter we recommend to secure the connection interface with a safety device (adhesive label, seal, etc.).

## Installation instructions for the replacement of the metrological unit:

- The exchange of exchangeable metrological units (measuring insert should only be performed by trained specialist staff.
- Before changing the measuring insert, the pipe must be rinsed carefully shut off the pressure side and empty the pipe.



- The compliance of the interfaces marking on the measuring insert and at the specified interface (body) must be checked (interface WP1 for DN50 - 150 and the interface WP5 for DN200 - 300).
- After disassembly of the measuring insert old gaskets / seals must be removed. The sealing surfaces must be cleaned and checked for damage.
- It is important to ensure that the inlet area is free of deposit, before a new metrological unit is installed, because as these can lead to deviations of the measurement result.
- Use only the genuine seals, which are delivered together with the measuring insert. These have to be checked prior to installation for damage and fit.
- When using lubricants or assembly pastes for the seals it must be ensured that they are suitable for contact with drinking water.
- The scre WP of the measuring insert crosswise tighten (M12: DN50 - DN125 = 60Nm; M16: DN150 – DN300 = 85Nm).
- To prevent the disassembly of the replaceable measuring insert, it must be connected with the connection interface (housing) by a sealing wire.

## Declaration of conformity

ZENNER International GmbH & Co. KG declares that the product with the number of EC type-examination certificates DE-15-MI001-PTB010 & DE-15-MI001-PTB011 complies with the essential requirements of the EC directive 2014/32/EU (Measuring instrument directive). ZENNER International GmbH & Co. KG hereby declares that the products for Remote Metering; complies with the application Wireless Communications with the essential requirements of the EC directive 1999/5/CE (R&TTE).


The declaration of conformity and the latest information about this product can be accessed or downloaded from [www.zenner.com](http://www.zenner.com)

Technical Data													WPD/WPDE						WPHD/WPHDE					
Nominal diameter	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150			200	200	250	250	300	300	200	200	250	250	300	300
Permanent flow	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	25	40	40	63	63	100	100	250			400	400	630	630	1000	1000	400	400	630	630	1000	1000
Attainable measuring range	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R125H R200H R200H R200H R315H R315H										R315H	R160H R160H R160H R160H R160H R160H										
Standard measuring range (*)	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R100H/63V											R100H/63V										
Overload flow (**)	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	31,25	50	50	78,75	78,75	125	125	312,5			500	500	787	787	1250	1250	500	500	787	787	1250	1250
Minimum flow (**)	Q <sub>1</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,25/ 0,4	0,4/ 0,63	0,4/ 0,64	0,63/ 1,01	0,63/ 1,02	1,0/	1,0/	2,5/ 3,97			4,0/ 6,35	4,0/ 6,36	6,3/ 10,0	6,3/ 10,1	10,0/ 15,87	10,0/ 15,88	50	50	50	50	50	50
Transitional flow (**)	Q <sub>2</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,4/ 0,63	0,64/ 1,02	0,64/ 1,03	1,01/ 1,61	1,01/ 1,62	1,6/	1,6/	4,0/ 6,35			6,4/ 10,16	6,4/ 10,17	10,08/ 16,0	10,08/ 16,1	16,0/ 25,4	16,0/ 25,5	50	50	50	50	50	50
Pressure loss at Q <sub>3</sub>	Δp	MPa	0,01	0,019	0,012	0,01	0,01	0,011	0,012	0,026			0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	50	50	50	50	50	50
Start-up flow rate	-	l/h	65	65	65	110	110	150	150	350			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Display range	min	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	max	m <sup>3</sup>	999.999										9.999.999										9.999.999	
Maximum temperature	-	°C	50	50	50	50	50	50	50	50			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Operating pressure, max.	MAP	bar	16	16	16	16	10	16	16	16			16	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16	10
Pulse value Reed	l/pulse		100/ 1000										1.000/ 10.000										1.000/ 10.000	
Pulse value modulator disc	l/pulse		10	10	10	10	10	10	10	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Weight and dimensions:</b>																								
Nominal diameter	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150			200	200	250	250	300	300	200	200	250	250	300	300
Overall length (*)	L	mm	200	200	200	200/225	225	250	250	300			350	350	450	450	500	500	350	350	450	450	500	500
Height	H1	mm	135	135	135	143	143	152	152	183			215	215	267	267	250	250	215	215	267	267	250	250
Height	H2	mm	75	75	85	95	95	105	115	135			160	160	193	193	220	220	160	160	193	193	220	220
Total height approx. (***)	H1+H2	mm	210	210	220	238	238	257	267	318			375	375	460	460	470	470	375	375	460	460	470	470
Installation height of the measuring unit	H3	mm	230	230	230	256	256	266	266	373			460	460	460	460	470	470	460	460	460	460	470	470
Flange diameter	D	mm	165	165	185	200	200	220	210	285			340	340	405	405	395	395	340	340	405	405	395	395
Bolt circle diameter	D1	mm	125	125	145	160	160	180	250	240			295	295	355	355	350	350	295	295	355	355	350	350
Number of bolts	pcs.		4	4	4	8	4	8	8	8			12	8	12	12	12	12	12	8	12	12	12	12
Screw size	mm	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20			M20	M20	M24	M24	M20	M20	M20	M20	M24	M24	M20	M20
Bolt diameter	mm	19	19	19	19	19	19	19	23	23			23	23	28	28	23	23	23	23	28	28	23	23
Weight approx.	kg	10,5	10,5	11,8	13,4	13,4	16,9	20,1	31,5	49			49	49	68	68	105	105	49	49	68	68	105	105

(\*) Other measuring ranges (R) on request

(\*\*) Values refer to standard measuring range

(\*\*\*) Total height WPDE/WPHDE + 18mm



**ZENNER International GmbH & Co. KG**

Römerstadt 6  
D-66121 Saarbrücken

Telephone +49 681 99 676-30  
Telefax +49 681 99 676-3100

E-Mail info@zenner.com  
Internet www.zenner.com

## Toote kirjeldus

Woltman tüüpi veearvesti WPD/WPHD külmale veele kuni 50°C.  
Woltman tüüpi veearvesti WPDE/WPHDE (raadiosidega) tehasepaigalduse  
Ja häältestusega EDC raadiomooduliga külmale veele kuni 50°C

## Kasutusvaldkond

Puhas vesi kuni 50°C


## Komplektsus

1 veearvesti, 1 kasutusjuhend


## Märkus

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud omaala asjatundjale ja seepärast pole elementaarseid paigalduse samme ja põhialuseid kirjeldatud.

## Paigaldusasendid



WP seeria arvestid on mõeldud nii horisontaalseks, kui vertikaalseks paigalduseks.



## Metrooloogilise mööteelemendi asendamine

- Mööteelementi tohib vahetada ainult vastava väljaõppe saanud isik.
- Enne mööteelemendi vahetust tuleb kindlasti ettevaatlikult torustik röhutustada ja tühjendada.

## Paigaldusjuhend

- WP seeria arvestid on heaks kiidetud läbivoolu tundlikkuse klassile U0/D0. Vaatamata sellele, saavutamaks parimaid tulemusi, soovitame Tungivalt järgida rahvuslikke norme ja vastavaid tavasid.
- WP arvestite paigaldusel on soovitatav jäätta arvesti ette sirge torulõik pikkusega vähemalt 3xDN. Juhul, kui see pole võimalik või vahetult arvestile järgneb torustiku põlv, siis on soovitatav kasutada Zenneri kärgelementi.
- Parima tulemuse saavutamiseks võiks peale arvestit olla sirge torulõik pikkusega vähemalt 2xDN.
- Enne arvesti paigaldust tuleks torustik veest tühjendada.
- Torustiku möötu ei tuleks vahetult enne või peale arvestit muuta.
- Äärikute tihendid ei tohi ulatuda torustiku sisse.
- Arvesti paigaldusel tuleb jälgida, et vee voolu suund torustikus ühtiks arvestile ette nähtud vee voolu suunaga.
- Arvestit ei tohi paigaldada torustiku körgeimasse punkti arvestisse õhu sattumise vältimiseks. Möötetorustik peab olema alati vett täis.
- Arvesti peab alati olema kaitstud mistahes mustuse ja muude osakeste (näiteks liiv või kivikesed vms) eest.
- Arvesti peab olema kindlalt kaitstud mistahes röhulöökide eest torustikus.
- Arvesti tuleb kindlasti paigaldada torustikupoolsete mehaaniliste pingeteta. Vastasel juhul võib arvesti korpus puruneda ning võimalikud on lekki.
- Arvestit läbiva vee temperatuur ei tohi mistahes ajahetkel ületada 50°C külma vee arvesti puhul.
- Arvesti möötemehhanismi kahjustamise vältimiseks tuleb torustik peale arvesti paigaldust täita aeglased vältimaks rõhu kiiret töusu.
- Torustiku rõhk ei tohi mingil juhul väljuda arvestile ettnähtud piiridest.
- Vältimaks arvesti autoriseerimata eemaldamist, soovitame kasutada arvesti plommimist.

- Mööteelemendi ja arvesti korpu markeeringute puhul tuleb kindlasti järgida nende vastavust (WP1 arvestitele DN50-DN150 ja WP5 arvestitele DN200-300).
- Peale mööteelemendi eemaldamist tuleb eemaldada ka vanad tihendid ning puhastada ja kontrollida võimalike kahjustuste osas tihenduspinnad.
- Kindlasti tuleb kontrollida, et enne mööteelemendi paigaldamist oleks sisenemisala puhas mistahes ladestistest, kuna see võib mõjutada möötetäpsust.
- Kasutada tuleb ainult originaaltihendeid. Enne paigaldamist kontrollida tihendite sobivust ja kahjustuste puudumist.
- Tihendite paigalduse puhul määrete kasutamisel peab veenduma, et need oleksid sobivad joogiveel kasutamiseks..
- Poldid/kruvid tuleb kinnitada momendiga vastavalt:  
M12: DN50 – DN125 = 60Nm; M16: DN150 – DN300 = 85Nm
- Vältimaks mööteelemendi eemaldamist tuleks see täiendavalts plommida

## Vastavusdeklaratsioon

ZENNER International GmbH & Co. KG kinnitab käesolevaga, et toode sertifikaadinumbriga DE-15-MI001-PTB010 & DE-15-MI001-PTB011 vastab mööteseadme direktiivi 2014/32/EU nõuetele. ZENNER International GmbH & Co. KG kinnitab käesolevaga, et juhtmevaba Kauglugemist võimaldav toode vastab Euroopa direktiivi 1999/5/5CE (R&TTE) nõuetele.


Vastavusdeklaratsiooni ja uusimat infatsiooni käesoleva toote kohta on võimalik saada:

[www.zenner.com](http://www.zenner.com)

Tehnilised andmed												WPD/WPDE				WPHD/WPHDE					
Diameeter	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150		200	200	250	250	300	300				
Pidev kulu	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	25	40	40	63	63	100	100	250		400	400	630	630	1000	1000				
Saavutatav mõõteulatus	Q <sub>3/Q<sub>1</sub></sub>	R	R125H	R200H	R200H	R200H	R315H	R315H		R315H		R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H				
Standard mõõteulatus	Q <sub>3/Q<sub>1</sub></sub>	R	R100H/63V								R100H/63V										
Maksimumkulu (**)	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	31,25	50	50	78,75	78,75	125	125	312,5		500	500	787	787	1250	1250				
Miinimumkulu (**)	Q <sub>1</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,25/ 0,4	0,4/ 0,63	0,4/ 0,64	0,63/ 1,01	0,63/ 1,02	1,0/ 1,59	1,0/ 1,60	2,5/ 3,97		4,0/ 6,35	4,0/ 6,36	6,3/ 10,0	6,3/ 10,1	10,0/ 15,87	10,0/ 15,88				
Üleminekukulu (**)	Q <sub>2</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,4/ 0,63	0,64/ 1,02	0,64/ 1,03	1,01/ 1,61	1,01/ 1,62	1,6/ 2,54	1,6/ 2,55	4,0/ 6,35		6,4/ 10,16	6,4/ 10,17	10,08/ 16,0	10,08/ 16,1	16,0/ 25,4	16,0/ 25,5				
Röhukadu kulul Q <sub>3</sub>	Δp	MPa	0,01	0,019	0,012	0,01	0,01	0,011	0,012	0,026		0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008				
Käivituskulu	-	l/h	65	65	65	110	110	150	150	350		2000	2000	2000	2000	2000	2000				
Kuvatav kulu	min	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5		5	5	5	5	5	5				
	max	m <sup>3</sup>	999.999									9.999.999									
Maksimumtemperatuur	-	°C	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50	50	50	50	50				
Maksimaalne tööröhk	MAP	bar	16	16	16	16	10	16	16	16		16	10	16	10	16	10				
Väljundimpulss	l/lmp.		100/ 1000									1.000/ 10.000									
Modulaatorketta väljundi väärthus	l/lmp.		10	10	10	10	10	10	10	100		100	100	100	100	100	100				
<b>Kaal ja mõõdud:</b>																					
Diameeter	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150		200	200	250	250	300	300				
Pikkus	L	mm	200	200	200	200/225	225	250	250	300		350	350	450	450	500	500				
Kõrgus	H1	mm	135	135	135	143	143	152	152	183		215	215	267	267	250	250				
Kõrgus	H2	mm	75	75	85	95	95	105	115	135		160	160	193	193	220	220				
Kogukõrgus ca (***)	H1+H2	mm	210	210	220	238	238	257	267	318		375	375	460	460	470	470				
Mõõteelemendi paigalduskõrgus	H3	mm	230	230	230	256	256	266	266	373		460	460	460	460	470	470				
Ääriku diameeter	D	mm	165	165	185	200	200	220	210	285		340	340	405	395	460	445				
Kinnitustaukude diameeter	D1	mm	125	125	145	160	160	180	250	240		295	295	355	350	410	400				
Kinnituspoltide arv	pièces		4	4	4	8	4	8	8	8		12	8	12	12	12	12				
Kinnituse keere	mm		M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20		M20	M20	M24	M20	M24	M20				
Poldi läbimõõt	mm		19	19	19	19	19	19	19	23		23	23	28	23	28	23				
Kaal ca	kg		10,5	10,5	11,8	13,4	13,4	16,9	20,1	31,5		49	49	68	68	105	105				

(\*\*) Väärtused vastavad standardmõõtelatusele

(\*\*\*) kogukõrgus mudelitele WPDE/WPHDE + 18mm



**ZENNER International GmbH & Co. KG**

Römerstadt 6  
D-66121 Saarbrücken

Telephone +49 681 99 676-30  
Telefax +49 681 99 676-3100

E-Mail info@zenner.com  
Internet www.zenner.com

## Descripción del producto

Contador de agua tipo Woltmann WPD/WPHD para agua fría hasta 50 °C. Contador de agua tipo Woltmann WPDE/WPHDE (contador vía radio) para agua fría hasta 50 °C con módulo vía radio EDC montado y configurado en fábrica.

## Campos de aplicación

Medición del agua potable fría hasta 50 °C.

Medición del agua limpia para uso industrial fría hasta 50 °C.


## Contenido

1 Contador, 1 Manual de montaje.

## Observación

Este manual de montaje está destinado exclusivamente al personal especializado cualificado. Por ello, no se describen los pasos de instalación fundamentales.

## Posiciones de montaje admisibles




La serie WP está concebida para la posición de montaje horizontal y vertical.

## Instrucciones de instalación

- La serie WP está homologada con una clase de sensibilidad de flujo U0/D0. En todo caso, para conseguir los mejores resultados de medición, recomendamos observar las prescripciones nacionales y normas y reglamentaciones técnicas correspondientes.
- Para la serie WP se recomiendan como tramo recto de entrada 3xDN como mínimo. Si no se cuenta con longitud de tramo recto de entrada o detrás de codos recomendamos utilizar un rectificador de flujo ZENNER.
- Lo ideal sería que hubiera como tramo de salida un mínimo de 2xDN.
- Antes de la instalación del contador es recomendable purgar con cuidado la tubería.
- La sección transversal de la tubería no se debería reducir justo delante y detrás del contador.
- Las juntas de brida no deben sobresalir en la tubería.
- Es necesario que el sentido de flujo del contador coincida con el sentido de flujo de la tubería.
- Las válvulas u otras regulaciones de flujo se deberían montar a ser posible detrás del contador.
- El contador no se debería instalar en el punto más elevado de la instalación de tuberías, a fin de que no se formen burbujas de aire en el contador, de modo que la tubería esté siempre completamente llena.
- Dado el caso, se deberá proteger el contador con un filtro adecuado para que no penetren en el dispositivo de medición partículas extrañas como piedras o arena.
- El contador se deberá proteger contra golpes de ariete en la red de tuberías.
- La temperatura máxima del agua a medir no deberá superar los 50 °C para agua fría.
- A fin de evitar daños del inserto de medición por golpes de ariete, la tubería se deberá llenar lentamente tras la instalación.
- Se deberá procurar montar el contador sin forzar la tubería. Si el montaje no está libre de tensiones, el cuerpo del contador puede resultar dañado y provocar fugas de agua.
- La presión de la tubería no deberá superar la presión de servicio del contador, ya que esto puede provocar fugas y daños en el contador.
- Para impedir el desmontaje del contador aconsejamos precintar el cuerpo del contador (pegatina, sellado de plomo o similar).

## Instrucciones de instalación para el cambio de la unidad metrológica (inserto de medición)



- El cambio de unidades metrológicas intercambiables deberá ser realizado exclusivamente por personal especializado cualificado para ello.
- Antes del cambio de la unidad metrológica, purgar la tubería con cuidado, bloquearla por el lado de presión y vaciarla.
- Se deberá comprobar la correspondencia de la marca de identificación y conexión entre el inserto de medición y el cuerpo del contador. Inserto WP1 para DN50 - 150 resp. Inserto WP5 para DN200 - 300.
- Se deberán retirar de inmediato todas las juntas o anillos de cierre una vez retirada la unidad metrológica. Se deberá limpiar las superficies de cierre correspondientes y comprobar si presentan daños.
- Antes de montar una nueva unidad metrológica se deberá procurar que el área de afluencia esté libre de sedimentos, ya que estos pueden provocar desviaciones de los resultados de medición.
- Se deberán utilizar exclusivamente las juntas originales suministradas junto con la unidad metrológica. Antes del montaje se deberá comprobar si estas presentan daños y si se ajustan correctamente.
- Si se utilizan lubricantes o pastas de montaje para las juntas, se deberá asegurar que estos sean aptos para el contacto con el agua potable.
- Apretar uniformemente y en cruz los tornillos de sujeción de la unidad metrológica (M12: DN50 – DN125 = 60Nm; M16: DN150 – DN300 = 85Nm).
- La unidad metrológica intercambiable deberá ser precintada con el cuerpo del contador (hilo y precinto) para evitar el desmontaje de la unidad metrológica.

## Certificado de conformidad MID

Por la presente, ZENNER International GmbH & Co. KG declara que este producto con número de certificado DE-15-MI001-PTB010 & DE-15-MI001-PTB011 cumple los requerimientos fundamentales de la Directiva CE 2014/32/EU (Directiva de instrumentos de medida). Por la presente, ZENNER International GmbH & Co. KG declara que los productos para la lectura remota con el uso de comunicación inalámbrica cumplen los requerimientos fundamentales de la Directiva CE 1999/5/CE (RTTE).

La declaración de conformidad y las informaciones más recientes sobre este producto se pueden consultar en [www.zenner.es](http://www.zenner.es)

Datos técnicos												WPD/WPDE						WPHD/WPHDE							
Diámetro Nominal	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Caudal Permanente	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	25	40	40	63	63	100	100	250	400	400	630	630	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Ratio alcanzable	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R125H	R200H	R200H	R200H	R315H	R315H	R315H	R315H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H		
Ratio estandar (*)	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R100H/63V									R100H/63V													
Caudal máximo (**)	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	31,25	50	50	78,75	78,75	125	125	312,5	500	500	787	787	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		
Caudal mínimo (**)	Q <sub>1</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,25/ 0,4	0,4/ 0,63	0,4/ 0,64	0,63/ 1,01	0,63/ 1,02	1,0/ 1,59	1,0/ 1,60	2,5/ 3,97	4,0/ 6,35	4,0/ 6,36	6,3/ 10,0	6,3/ 10,1	10,0/ 15,87	10,0/ 15,88									
Caudal de transición (**)	Q <sub>2</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,4/ 0,63	0,64/ 1,02	0,64/ 1,03	1,01/ 1,61	1,01/ 1,62	1,6/ 2,54	1,6/ 2,55	4,0/ 6,35	6,4/ 10,16	6,4/ 10,17	10,08/ 16,0	10,08/ 16,1	16,0/ 25,4	16,0/ 25,5									
Pérdida de carga en Q <sub>3</sub>	Δp	MPa	0,01	0,019	0,012	0,01	0,01	0,011	0,012	0,026	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		
Caudal de arranque	-	l/h	65	65	65	110	110	150	150	350	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Gama de indicación	min	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	max	m <sup>3</sup>	999.999									9.999.999													
Temperatura máxima	-	°C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Presión de servicio max	MAP	bar	16	16	16	16	10	16	16	16	16	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16		
Valor de impulsos reed	l/imp.		100/ 1000									1.000/ 10.000													
Valor de impulsos disco modulador	l/imp.		10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		


#### Pesos y medidas:

Diámetro Nominal	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Longitud contador (*)	L	mm	200	200	200	200/225	225	250	250	300	350	350	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Altura	H1	mm	135	135	135	143	143	152	152	183	215	215	267	267	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Altura	H2	mm	75	75	85	95	95	105	115	135	160	160	193	193	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
Altura total aprox. (**)	H1+H2	mm	210	210	220	238	238	257	267	318	375	375	460	460	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Altura de desmontaje de inserto de medición	H3	mm	230	230	230	256	256	266	266	373	460	460	460	460	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Diámetro de brida	D	mm	165	165	185	200	200	220	210	285	340	340	405	405	460	460	445	445	445	445	445	445	445	445
Diámetro del círculo de orificios	D1	mm	125	125	145	160	160	180	250	240	295	295	355	355	350	350	410	410	400	400	400	400	400	400
Número de tornillos	ud.	4	4	4	8	4	8	8	8	12	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Tamaño de tornillo	mm	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M24	M24	M20	M20	M20	M20	M24	M24	M20	M20	M20	
Diámetro del orificio de tornillo	mm	19	19	19	19	19	19	19	23	23	23	23	28	28	23	23	23	23	28	28	23	23	23	
Peso aprox.	kg	10,5	10,5	11,8	13,4	13,4	16,9	20,1	31,5	49	49	68	68	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	

(\*) Otros Ratios, longitudes y clases de presión sobre pedido

(\*\*) Los valores hacen referencia al rango de medición estándar

(\*\*\*) Altura total WPDE/WPHDE + 18mm



**ZENNER ESPAÑA - CAF, S.A.U.**

C/ Electricistas, 23. Pol. Ind. Los Llanos  
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN Madrid

Teléfono +34 91 616 28 55  
Fax +34 91 616 29 01

E-Mail zenner@zenner.es  
Internet www.zenner.es

## Descrizione prodotto

Contatori Woltman per grandi portate modello WPD/WPHD per acqua fredda fino 50°C.

Contatori Woltman modello WPDE//WPHDE (contatori d'acqua radio) con modulo radio EDC montato e configurato, per acqua fredda fino 50°C.

## Campi applicativi

Per la misurazione di acqua potabile fino a 50°C.

Per la misurazione di acqua pulita fino a 50°C.

## Prodotto

1 contatore d'acqua con 1 istruzione di montaggio.


## Osservazioni

Queste istruzioni di installazione sono rivolte solo a personale qualificato.

Pertanto non contemplano i passi fondamentali relativi all'installazione.

## Posizioni di installazione consentite

La serie WP può essere installata in posizione orizzontale e verticale.




## Istruzioni di installazione

- La serie WP dei contatori d'acqua è stata certificata con una classe di sensibilità di flusso U0/D0. Tuttavia, per raggiungere i migliori risultati di misurazione si consiglia di attenersi alle normative nazionali e alle regole della tecnica generalmente riconosciute.
- Per la serie WP si raccomanda di mantenere un tratto rettilineo a monte pari ad almeno 3xDN. Qualora non si potesse rispettare questa condizione, si consiglia l'uso di uno stabilizzatore di flusso di ZENNER.
- A valle dovrebbe essere presente un tratto rettilineo pari ad almeno 2xDN.
- Prima di installare il contatore l'impianto deve essere lavato accuratamente.
- Il diametro della tubazione a monte e a valle del contatore non dovrebbe essere ridotto.
- Le guarnizioni delle flange non devono sporgere all'interno della tubazione.
- Si deve garantire che la direzione del flusso del contatore coincida con quella della tubazione in cui viene installato.
- Valvole o altri strumenti di regolazione dovrebbero essere installati dietro il più possibile lontano dal contatore.
- Il contatore non dovrebbe essere installato nel punto più alto della tubazione per evitare la formazione di sacche d'aria e la tubazione deve essere sempre piena.
- Il contatore dovrebbe essere protetto mediante un filtro da particelle sporco, sabbia o sassi che potrebbero danneggiare lo strumento.
- Il contatore deve essere protetto da colpi di ariete.
- La temperatura massima del fluido non può superare i 50°C.
- Per evitare danni all'inserto di misurazione causati da colpi di ariete, la tubazione deve essere riempita lentamente dopo l'installazione del contatore.
- E' importante assicurarsi che il contatore venga installato privo di tensioni. In caso contrario il corpo del contatore si potrebbe danneggiare causando la fuoriuscita di acqua.
- La pressione della tubazione non può superare la massima pressione ammessa per il contatore, in quanto si potrebbero verificare perdite e danni allo strumento.

- Per impedire lo smontaggio del contatore si consiglia di bloccare il punto di collegamento alla tubazione mediante un sigillo (piombo, sigillo incollato, etc.).

## Istruzioni di installazione per la sostituzione dell'unità metrologica (inserto di misurazione)



- La sostituzione dell'inserto di misurazione deve essere eseguita solo da personale specializzato.
- Prima di installare il nuovo inserto di misurazione lavare con cura la tubazione, ridurre la pressione e svuotare la tubazione.
- Controllare che il segno dell'interfaccia dell'inserto di misurazione corrisponda a quello indicato sul corpo. Interfaccia WP1 per DN 50-150 e WP5 per DN 200-300.
- Rimuovere tutte le guarnizioni dell'inserto di misurazione e pulire le superfici di tenuta controllando che non siano danneggiate.
- Prima di installare il nuovo inserto di misurazione fare attenzione che la superficie in ingresso del contatore sia priva di depositi poiché questi potrebbero inficiare i risultati della misurazione.
- Utilizzare solo ed esclusivamente le guarnizioni originali che vengono fornite insieme all'inserto di misurazione. Queste devono essere controllate prima dell'installazione per verificarne l'integrità.
- In caso di utilizzo di prodotti lubrificanti o paste per il montaggio delle guarnizioni assicurarsi che questi siano adatti per uso con acqua potabile.
- Tirare a croce le viti di fissaggio dell'inserto di misurazione (M12: DN50 – DN125 = 60Nm; M16: DN150 – DN300 = 85Nm).
- L'unità di misura metrologica (inserto di misurazione) deve essere fissata al corpo del contatore mediante un sigillo di sicurezza (piombo) per evitare che possa essere rimossa.

## Dichiarazione di conformità

ZENNER International GmbH & Co. Kg dichiara che il prodotto con il numero di certificato DE-15-MI001-PTB010 & DE-15-MI001-PTB011 corrisponde ai requisiti fondamentali della direttiva europea 2014/32/EU (MID).

ZENNER International GmbH & Co. Kg dichiara che i prodotti adatti alla telemetria radio corrispondono ai requisiti fondamentali della direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE).


Potete scaricare la dichiarazione di conformità e informazioni aggiornate di questo prodotto sul ns. sito: [www.zenneritalia.it](http://www.zenneritalia.it)

Dati tecnici													WPD/WPDE						WPHD/WPHDE						
Diametro nominale	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150			200	200	250	250	300	300							
Portata costante	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	25	40	40	63	63	100	100	250			400	400	630	630	1000	1000							
Campo di misurazione raggiungibile	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R125H R200H R200H R200H R200H R315H R315H										R315H	R160H R160H R160H R160H R160H R160H											
Campo di misurazione standard (*)	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R100H/63V											R100H/63V											
Portata massima (**)	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	31,25	50	50	78,75	78,75	125	125	312,5			500	500	787	787	1250	1250							
Portata minima (**)	Q <sub>1</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,25/ 0,4	0,4/ 0,63	0,4/ 0,64	0,63/ 1,01	0,63/ 1,02	1,0/ 1,59	1,0/ 1,60	2,5/ 3,97			4,0/ 6,35	4,0/ 6,36	6,3/ 10,0	6,3/ 10,1	10,0/ 15,87	10,0/ 15,88							
Portata di transizione (**)	Q <sub>2</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,4/ 0,63	0,64/ 1,02	0,64/ 1,03	1,01/ 1,61	1,01/ 1,62	1,6/ 2,54	1,6/ 2,55	4,0/ 6,35			6,4/ 10,16	6,4/ 10,17	10,08/ 16,0	10,08/ 16,1	16,0/ 25,4	16,0/ 25,5							
Perdita di carico a Q <sub>3</sub>	Δp	MPa	0,01	0,019	0,012	0,01	0,01	0,011	0,012	0,026			0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008							
Valori di misurazione iniziali	-	l/h	65	65	65	110	110	150	150	350			2000	2000	2000	2000	2000	2000							
Campo di indicazione	min	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5			5	5	5	5	5	5							
	max	m <sup>3</sup>				999.999				9.999.999									9.999.999						
Massima temperatura	-	°C	50	50	50	50	50	50	50	50			50	50	50	50	50	50							
Pressione di esercizio max	MAP	bar	16	16	16	16	10	16	16	16			16	10	16	10	16	10							
Impulsività contatto reed	l/imp.					100/ 1000				1.000/ 10.000									1.000/ 10.000						
Impulsività disco modulatore	l/imp.		10	10	10	10	10	10	10	100			100	100	100	100	100	100							
<b>Dimensioni e pesi:</b>																									
Diametro nominale	DN	mm	50	50	65	80	80	100	125	150			200	200	250	250	300	300							
Lunghezza (*)	L	mm	200	200	200	200/225	225	250	250	300			350	350	450	450	500	500							
Altezza	H1	mm	135	135	135	143	143	152	152	183			215	215	267	267	250	250							
Altezza	H2	mm	75	75	85	95	95	105	115	135			160	160	193	193	220	220							
Altezza complessiva circa (***)	H1+H2	mm	210	210	220	238	238	257	267	318			375	375	460	460	470	470							
Altezza inserto di misurazione	H3	mm	230	230	230	256	256	266	266	373			460	460	460	460	470	470							
Diametro flangia	D	mm	165	165	185	200	200	220	210	285			340	340	405	395	460	445							
Diametro foro bulloni	D1	mm	125	125	145	160	160	180	250	240			295	295	355	350	410	400							
Numero bulloni		Stück	4	4	4	8	4	8	8	8			12	8	12	12	12	12							
Dimensione viti		mm	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20			M20	M20	M24	M20	M24	M20							
Diametro bulloni		mm	19	19	19	19	19	19	19	23			23	23	28	23	28	23							
Peso circa		kg	10,5	10,5	11,8	13,4	13,4	16,9	20,1	31,5			49	49	68	68	105	105							

(\*) Altri campi di misurazione, lunghezze e PN su richiesta.

(\*\*) I valori si riferiscono al campo di misurazione standard

(\*\*\*) Altezza complessiva del contatore WPDE/WPHDE + 18mm



**ZENNER Srl Società Unipersonale**

Via XXV Aprile 8/1  
I-40016 San Giorgio di Piano (BO)

Telefono +39 051 8902200  
Fax +39 051 6650310

E-Mail info@zenneritalia.it  
Internet www.zenneritalia.it

## Описание прибора

Турбинные счётчики холодной воды типа WPD/WPHD (до 50 °C).

Турбинные счётчики холодной воды типа WPDE/WPHDE со встроенным телеметрическим модулем EDC (до 50 °C).

## Назначение

Для измерения объема холодной питьевой воды.

Для измерения объема чистой технической воды.

## Комплект поставки


счётчик - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 экз.

## Примечание

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для квалифицированного персонала, поэтому общепринятые правила монтажа здесь не приводятся.

## Допустимые положения монтажа счётчика

Счётчик типа WP может быть смонтирован как на




горизонтальном, так и на вертикальном участках трубопровода.

## Рекомендации по монтажу

- Для стабилизации потока и обеспечения заявленной точности измерений длина прямых участков трубопровода должна составлять не менее 3xDN перед счётчиком и не менее 2xDN после него. При отсутствии технической возможности создать прямой участок нужной длины рекомендуется использовать регулятор потока ZENNER.
- Перед началом монтажа счётчика необходимо промыть трубопровод, чтобы удалить из него инородные тела и загрязнения.
- Не рекомендуется сужение трубопровода в непосредственной близости от фланцев прибора.
- Используемые фланцевые прокладки не должны перекрывать поперечное сечение трубопровода.
- Направление потока, указанное на корпусе счётчика, должно совпадать с направлением потока в трубопроводе.
- Вентили и прочие устройства для регулирования потока по возможности должны быть установлены после счётчика.
- При работе вся проточная часть счётчика должна быть заполнена водой. Счётчик не следует монтировать на участках, где наиболее вероятно скопление воздуха (например, в наивысшей точке трубопровода).
- Для защиты от проникновения крупных загрязняющих частиц перед счётчиком должны быть установлены соответствующие фильтры.
- Во время монтажных работ и при эксплуатации счётчик не должен подвергаться значительным ударным нагрузкам и вибрациям.
- Температура для счётчика холодной воды не должна превышать +50°C.
- Во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов заполнение счётчика водой необходимо производить плавно.
- Во время монтажа и после него необходимо убедиться в отсутствии на трубопроводе механических напряжений, которые со временем могут привести к деформациям и

повреждению корпуса счётчика.

- Давление воды в трубопроводе не должно превышать максимально допустимого для счётчика.
- Для предотвращения несанкционированного демонтажа рекомендуется пломбирование счётчика и его частей (например, телеметрического датчика) заинтересованной



## Рекомендации по замене измерительной вставки

- Замена вставки должна производиться квалифицированным персоналом, снабжённым надлежащим и исправным инструментом.
- Перед заменой вставки необходимо промыть трубопровод, снять давление и слить воду с рабочего участка.
- Непосредственно перед монтажом необходимо извлечь вставку из упаковки и проверить комплектность поставки, наличие и целостность пломб согласно паспорту, а также убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.
- После демонтажа заменяемой вставки необходимо полностью удалить старые уплотнительные материалы, очистить соединяемые поверхности и убедиться в отсутствии их видимых повреждений.
- При обнаружении внутри счётчика и вблизи него известковых отложений и прочих загрязнений в трубопроводе, необходимо удалить их перед монтажом новой измерительной вставки.
- Рекомендуется использовать только оригинальные уплотнительные материалы и прокладки. Перед монтажом необходимо проверить соответствие их требуемому размеру и убедиться в отсутствии повреждений.
- Смазки и пасты, применяемые при монтаже прокладок, должны в соответствующих случаях иметь разрешение на контакт с питьевой водой.
- Болты, фиксирующие измерительную вставку, необходимо закручивать равномерно с помощью динамометрического ключа (рекомендуемый момент силы для типоразмера M12 (DN от 50 до 125 мм) – 60 Нм, для типоразмера M16 (DN от 150 до 300 мм) – 85 Нм).

## Декларация

Настоящим ZENNER International GmbH & Co. KG подтверждает, что данный тип средств измерений утвержден для применения на территории России.


Актуальная информация находится на [www.zenner.com](http://www.zenner.com)

Технические характеристики											WPD/WPDE						WPHD/WPHDE					
Диаметр условного прохода	DN		50	50	65	80	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300	300	300				
Постоянный расход	Q <sub>3</sub>	м <sup>3</sup> /ч	25	40	40	63	63	100	100	250	400	400	630	630	1000	1000						
Диапазон измерений, макс.	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R125H	R200H	R200H	R200H	R200H	R315H	R315H	R315H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H	R160H				
Стандартный диапазон измерений (*)	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R	R100H/63V								R100H/63V											
Максимальный расход (**)	Q <sub>4</sub>	м <sup>3</sup> /ч	31,25	50	50	78,75	78,75	125	125	312,5	500	500	787	787	1250	1250						
Минимальный расход (**)	Q <sub>1</sub>	м <sup>3</sup> /ч	0,25/ 0,4	0,4/ 0,63	0,4/ 0,64	0,63/ 1,01	0,63/ 1,02	1,0/ 1,59	1,0/ 1,60	2,5/ 3,97	4,0/ 6,35	4,0/ 6,36	6,3/ 10,0	6,3/ 10,1	10,0/ 15,87	10,0/ 15,88						
Переходный расход (**)	Q <sub>2</sub>	м <sup>3</sup> /ч	0,4/ 0,63	0,64/ 1,02	0,64/ 1,03	1,01/ 1,61	1,01/ 1,62	1,6/ 2,54	1,6/ 2,55	4,0/ 6,35	6,4/ 10,16	6,4/ 10,17	10,08/ 16,0	10,08/ 16,1	16,0/ 25,4	16,0/ 25,5						
Потеря давления при Q <sub>3</sub>	Δp	МПа	0,01	0,019	0,012	0,01	0,01	0,011	0,012	0,026	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008						
Порог чувствительности	-	л/час	65	65	65	110	110	150	150	350	2000	2000	2000	2000	2000	2000						
Минимальная цена деления счётного механизма	min	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	5	5	5	5	5	5						
Ёмкость счётного механизма	max	m <sup>3</sup>	999999								9999999											
Максимальная температура	-	°C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					
Максимальное рабочее давление	Pmax	бар	16	16	16	16	10	16	16	16	16	10	16	10	16	10						
Вес импульса контактного датчика (геркона)			л/имп.								100/ 1000											
Вес импульса бесконтактного датчика (модулятора)			л/имп.								1000/ 10000											
<b>Габаритные размеры и вес</b>																						
Диаметр условного прохода	DN		50	50	65	80	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300	300	300				
Установочная длина (*)	L	мм	200	200	200	200/225	225	250	250	300	350	350	450	450	500	500	500	500				
Высота	H1	мм	135	135	135	143	143	152	152	183	215	215	267	267	250	250						
Высота	H2	мм	75	75	85	95	95	105	115	135	160	160	193	193	220	220						
Общая высота (***)	H1+H2	мм	210	210	220	238	238	257	267	318	375	375	460	460	470	470						
Высота необходимая для замены вставки	H3	мм	230	230	230	256	256	266	266	373	460	460	460	460	470	470						
Диаметр фланца	D	мм	165	165	185	200	200	220	210	285	340	340	405	395	460	445						
Диаметр окружности центров отверстий	D1	мм	125	125	145	160	160	180	250	240	295	295	355	350	410	400						
Число болтов	шт.		4	4	4	8	4	8	8	8	12	8	12	12	12	12						
Типоразмер болта	мм	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M24	M24	M20	M24	M20						
Диаметр отверстий под болты	мм	19	19	19	19	19	19	19	23	23	23	28	23	28	23	23						
Масса, не более	кг	10,5	10,5	11,8	13,4	13,4	16,9	20,1	31,5	49	49	68	68	105	105							

(\*) По заказу возможны особые параметры расхода и длины

(\*\*) Данные для стандартного диапазона измерений

(\*\*\*) Общая высота WPDE/WPHDE + 18 mm



## ZENNER International GmbH & Co. KG

Römerstadt 6  
D-66121 Saarbrücken

Telefon +49 681 99 676-30  
Telefax +49 681 99 676-3100

E-Mail info@zenner.com  
Internet www.zenner.com





**ZENNER International GmbH & Co. KG**

Römerstadt 6  
D-66121 Saarbrücken

Telefon +49 681 99 676-30  
Telefax +49 681 99 676-3100  
E-Mail info@zenner.com  
Internet www.zenner.com